

สนุกกับการใช้ มัลติมิเตอร์เข็ม (Analog Multimeter)

ฉบับมือใหม่ เข้าใจง่าย ไม่ยากอย่างที่คิด!



หน้าปัด (Panel & Scale):
พื้นที่อ่านค่า



ปุ่มปรับศูนย์ (Zero Adjusters):
ปรับเข็มให้แม่นยำ

สวิตช์เลือกย่านวัด (Range Switch):
หมุนเลือกสิ่งที่จะวัด

สวิตช์เลือกย่านวัด (Range):
หมุนเลือกสิ่งที่จะวัด

ช่องเสียบสาย (Terminals):
จุดเชื่อมต่อสายวัด



กฎเหล็กก่อนใช้งาน

- ✓ คนพร้อม: มือไม่เปียกชื้น
ใส่รองเท้าฉนวน
- ✓ มิเตอร์พร้อม: แบตเตอรี่ไม่อ่อน
ฉนวนสายวัดไม่ชำรุด
- ✓ สถานที่พร้อม: ไม่เปียกชื้น
ไม่มีแก๊สหรือสารไวไฟ



ห้ามใช้เกิน Limit
สเปกของตัวเครื่องเด็ดขาด!

คล้ายข้อสงสัย! ปุ่ม Zero 2 ปุ่มนี้ต่างกันยังไง?

Zero Position Adjuster
(ปรับตั้งกลไกเข็ม)



0 Ohm Adjuster
(ปรับศูนย์โอห์ม)

เมื่อไหร่?


ทำก่อนเปิดใช้งาน
ให้เข็มชี้เลข 0
ทางซ้ายสุดเสมอ



เมื่อไหร่?

ใช้เฉพาะตอนวัดความต้านทาน
(แตะสายช็อตกันก่อน)
ให้เข็มชี้เลข 0 ทางขวาสุด

ถอดรหัสลับหน้าปัดสเกล



แถบกลาง (สีดำ):
สำหรับ DCV, ACV, mA
(อ่านจากซ้ายไปขวา)

แถบสีแดง:
สำหรับ AC 10V / 2.5V
โดยเฉพาะ

แถบสีฟ้าด้านล่าง:
สำหรับ โหมด NULL
(ศูนย์กลางซ้าย-ขวา)

สายวัดสีอะไร เสียบตรงไหนดี?

1. สายสีแดง (+):
เสียบที่ช่องบวก
(P / +)



2. สายสีดำ (-):
เสียบที่ช่องลบ
(N / -COM)

เคล็ดลับ: เสียบให้แน่นสุดๆ นะ!
เพื่อให้ค่าที่วัดมีความแม่นยำ



การวัดแรงดันไฟกระแสตรง (DCV)

1. หมุนสวิตช์: ไปที่ DCV
(เลือกย่านให้สูงกว่าไฟที่จะวัดเสมอ)



2. อ่านสเกล: มองที่แถบกลาง
(0-10, 0-50, หรือ 0-250)



3. คำนวณ: ใช้สูตรลับ!



สูตรลับการคูณ:

ย่านล้น	ช่องสูตรลับ
0-1 V	0.1
0-2 V	0.1
0-50 V	0.0
0-100 V	150
0-250 V	250
0-300 V	1000


คำนวณ:
$3.9 \times 0.1 \text{ V} = 0.39 \text{ V}$
$3.9 \times 0.2 \text{ V} = 0.37 \text{ V}$
$3.9 \times 0.4 \text{ V} = 0.23 \text{ V}$
$2.9 \times 0.5 \text{ V} = 0.65 \text{ V}$
$2.9 \times 0.5 \text{ V} = 1.00 \text{ V}$

ตั้งย่าน 1000V -> อ่านสเกล 10 แล้ว คูณ 100

ตั้งย่าน 2.5V -> อ่านสเกล 250 แล้ว ทหาร 100



Lab Time: ฝึกวัดแรงดันตกคร่อม



การวัดแรงดันตกคร่อม
ต้องต่อมิเตอร์แบบ
ขนาน เข้ากับหลอดไฟ

- สายสีแดง จิ้มขั้วบวก
- สายสีดำ จิ้มขั้วลบ



การวัดแรงดันไฟกระแสสลับ (ACV)



หมุนสวิตช์ไปที่ **ACV** (เช่น ไฟบ้าน 220V ให้ตั้ง 250V หรือ 1000V)
ความพิเศษ: ไฟกระแสสลับ **ไม่มีขั้ว** จิ้มสายวัดสลับสีแดง-ดำได้เลย!

ระวังไฟดูด! จับเฉพาะส่วนที่เป็น
ฉนวน ของสายวัดเท่านั้น



ความลับของโหมด **NULL**



ใช้โหมด **+/- DCV (NULL)** เมื่อไม่รู้ว่าโหมดขั้วบวก/ลบ

1. หมุนปุ่ม Zero ปรับให้เข็มตั้ง ตรงกลาง สเกล
2. จิ้มสายวัดดูการตีของเข็ม

<- เข็มตีไป

ทางซ้าย:

จิ้มผิดขั้วอยู่

(สายสีแดงกำลังจิ้มลบ)



-> เข็มตีไป

ทางขวา:

จิ้มถูกขั้วแล้ว!

(สายสีแดงคือบวก)



การวัดความต้านทาน (Ohms)


1. Short: หมุนย่าน โอห์ม แล้วเอาปลายสายวัดแตะช็อตกัน

2. Adjust: หมุนปุ่ม 0 โอห์ม ADJ ให้เข็มชี้เลข 0 (ฝั่งขวาสุด)

3. Measure: นำไปวัดค่า แล้วเอาหน้าปิด คุณ ย่านที่ตั้งไว้




โบนัส: เช็คสายขาดได้ (Continuity) ถ้าเข็มกระดิก = ไม่ขาด!



คำเตือนอันตราย:

ห้ามใช้วัดไฟในย่าน Ohms เด็ดขาด!
มิเตอร์จะพังพินาศ!

Pro Tip สุดว้าว: วัด LED กลับขั้ว!




รู้หรือไม่? ในโหมด โอห์ม (x1) มิเตอร์จะจ่ายไฟออกมาเพื่อวัดค่า แต่สลับขั้วกัน!

สายสีดำ (-) จ่ายไฟบวก / สายสีแดง (+) จ่ายไฟลบ

เทคนิคการวัด LED: เอาสายสีดำจิ้มขาบวก (Anode) & สีแดงจิ้มขาลบ (Cathode) ไฟ LED ถึงจะสว่าง!

การวัดกระแสไฟกระแสตรง (DCmA)



การวัดกระแส (Current) ต้อง**แทรกมิเตอร์เข้าไป**
อนุกรม กับวงจรเสมอ (เสมือนเป็นสะพานให้ไฟวิ่งผ่าน)

ตั้งย่าน **DCmA** สูงสุดไว้ก่อนเสมอ

อ่านค่าเหมือน DCV แต่หน่วย
จะเป็น **มิลลิแอมป์ (mA)**

อนาล็อก vs ดิจิตอล



มิเตอร์เข็ม (Analog):

- **จุดเด่น:** เห็นจังหวะการแกว่ง/กระชากของกระแสไฟ แบบ Real-time, เช็กการชาร์จคาปาซิเตอร์ได้ดี
- **จุดด้อย:** อ่านค่ายาก ต้องคำนวณ, สายสลับขั้วในโหมดโอห์ม



มิเตอร์ตัวเลข (Digital):

- **จุดเด่น:** อ่านค่าเป๊ะๆ ได้ทันที, ขั้วตรงไปตรงมา, ใช้งานง่าย
- **จุดด้อย:** ไม่เห็นโดนามิกการเปลี่ยนแปลงของกระแสไวๆ

กฎการเลิกใช้งาน

ก่อนเลิกใช้งานทุกครั้ง:

1. ปิดสวิตช์ไป
ที่ตำแหน่ง
OFF (ถ้ามี)

2. ถ้าไม่มี OFF
ให้บิดไปย่าน ACV
1000V เสมอ!
(กันพังเวลาเปลอเอาไป
วัดไฟบ้านรอบหน้า)

3. ถอดสายเก็บ
ให้เรียบร้อย
อย่าทิ้งให้ชื้อตกัน
(แบตจะหมดถ้าค้างโหมด
โอห์ม)

เรียนจบแล้ว ลุยเลย!

