

คู่มือวิศวกรรมดอกกัด (End Mill Engineering Guide)


ถอดรหัสตัวแปรความแม่นยำ
ຄວາມแม่นยำเพื่องานกลึงและงานกัดระดับอุตสาหกรรม

1mm

1mm



5mm

กลไกการทำงาน: ไม่ใช่แค่การเจาะ



ดอกกัด (End Mill) ทำงานร่วมกับเครื่องกลึงเพื่อกัดหรือสกัดพื้นผิวนอกรอก โดยอาศัย **การหมุนเฉือนในแนวระนาบ** ต่างจากดอกสว่านที่เน้นแรงกดในแนวตั้ง

มิติและสัดส่วนของดอกเอ็นมิล




พื้นฐานวัสดุศาสตร์



เหล็กไฮสปีด (HSS)


ทนทานสูง รับแรงกระแทกและแรงหมุนจากการกัดได้ดีเยี่ยม



ทังสเทนคาร์ไบด์ (Tungsten Carbide)

คาร์บอนผสมทังสเทน มีจุดหลอมเหลวสูงมาก ทนต่อความร้อนสะสมระหว่างการทำงานหนัก

สมการร่องคายเศษ: จำนวนฟันกัด



1 ฟัน (1 Flute)

วัสดุ: แข็งแต่ยืดหยุ่น (เช่น อะลูมิเนียม) |
ความเร็ว: รอบสูง | การคายเศษ: ดีเยี่ยม

2 ฟัน (2 Flutes)

วัสดุ: นิ่ม | การทำงาน: กัดร่อง ขุดช่อง |
การคายเศษ: ดีมาก (ร่องกว้าง)

3 ฟัน (3 Flutes)


วัสดุ: โลหะทั่วไป, เหล็ก, ไม้เนื้อแข็ง |
การทำงาน: หน้าตัดกว้างขึ้น รับแรงได้ดี

4 ฟันขึ้นไป (4+
Flutes)


วัสดุ: งานเก็บรายละเอียด | ความเร็ว: รอบสูงมาก
| การคายเศษ: ต่ำ | ผิวสัมผัส: เรียบเนียนที่สุด

1mm | 5mm


พลศาสตร์ของมุมวงก้นหอย




มุม 35°: ความเร็วต่ำ |
เกลียวแข็งแรงสูงสุด
สำหรับวัสดุแข็งมาก



มุม 40°: ความเร็วปานกลาง |
สมดุล | สำหรับงานกัดคุณภาพดี



มุม 45°: ความเร็วรอบสูง |
ตัดเจียนเร็ว | สำหรับวัสดุแข็ง




ความแข็งแรง (Strength)


ความเร็วและงานละเอียด (Speed/Finish)

1mm | 5mm


รูปทรงและเรขาคณิตเฉพาะทาง




Square End Mills
(หัวเหลี่ยม):
งานกัดทั่วไป, กัดร่อง,
กัดข้าง



Ball End Mills
(หัวบอล):
เจาะรูเกลียวกันโค้ง,
กัดร่องกันโค้ง




Roughing End Mills
(หัวกัดหยาบ): ฟันขรุขระ
ลดการสั่นสะเทือน
สำหรับกำจัดเนื้อวัสดุ
แข็งอย่างรวดเร็ว




Radius End Mills
(หัวโค้งมน):
กัดลบมุม, ตัดขอบ,
งานที่ต้องการรัศมี
เฉพาะเจาะจง

1mm | 5mm


พิภักการขึ้นรูป




การกัดร่อง
(Slotting)




การกัดข้าง
(Side Milling)




การตัดปิวข้าง
(Tapering)




การทำทรงโค้ง
(Profiling)




การตัดขอบ
(Contouring)



การกัดหลุม
(Pocket Milling)




การทำโครง
(Ribbing)



การเจาะผิวชิ้นงาน
(Spot Facing)

โปรโตคอลการเลือกดอกกัด

การเลือกเครื่องมือที่ผิดพลาดนำไปสู่การสึกหรออย่างรวดเร็ว ใช้สมการนี้เพื่อกำหนดสเปคที่ถูกต้อง



ควบคุมตัวแปรได้ ก็คือความสำเร็จได้

ความเข้าใจใน ความยาว, หน้าตัดดอก, และ
จำนวนฟันกัด คือกุญแจสำคัญสู่การผลิตชิ้นงาน
คุณภาพสูง และการผ่านบททดสอบอย่างฉลุย

