


ถอดรหัสสัญลักษณ์งานเชื่อม

คู่มือภาพฉบับสมบูรณ์สำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร

อ้างอิงตามมาตรฐาน AWS (American Welding Society Standard)



โครงสร้างพื้นฐาน: เส้นและลูกศร




ลูกศร (Arrow) : ชี้ตำแหน่งรอยต่อ
ประกอบด้วยส่วนหัวและเส้นชี้นำ

เส้นอ้างอิง (Reference Line) :
แกนกลางของข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดจะ
ถูกแขวนไว้บนเส้นแนวนอนนี้


กฎแห่งกระจกเงา: การระบุด้านของแนวเชื่อม

หากสัญลักษณ์อยู่ที่กึ่งกลางเส้น หมายถึงไม่ระบุด้าน

สัญลักษณ์ใต้เส้น = ด้านหัวลูกศร




สัญลักษณ์บนเส้น = ด้านตรงข้าม



เส้นอ้างอิงหลายเส้น: ลำดับชั้นการทำงาน


ในกรณีที่มีหลายขั้นตอน การอ่านแบบจะต้องเริ่มจากเส้นที่ใกล้หัวลูกศรมากที่สุดเสมอ



สัญลักษณ์พื้นฐาน

รูปร่างของสัญลักษณ์จะจำลองลักษณะหน้าตัดของแนวเชื่อมจริง

รอยเชื่อมพีวาลาน (Fillet)



รอยเชื่อมร่องวี (V-Groove)



รอยเชื่อมร่องยู (U-Groove)



สัญลักษณ์รูปกลม =
แนวเชื่อมปลั๊ก (Plug Weld)



สัญลักษณ์รูปกลมยาว =
แนวเชื่อมสล๊อต (Slot Weld)

ส่วนหาง: ตูเก็บข้อมูลเฉพาะกิจ



ใช้สำหรับระบุกระบวนการเชื่อม (Welding Process)
หรืออ้างอิงมาตรฐานพิเศษ (Special References)
หากไม่มีข้อมูลพิเศษ สามารถละส่วนหางทิ้งได้

ลวดรหัสกระบวนการเชื่อม

SMAW
(Shielded Metal
Arc Welding)



การเชื่อมด้วยมือ
อาศัยความร้อนจากการ
อาร์กระหว่างลวดเชื่อม
และชิ้นงาน

GTAW
(Gas Tungsten
Arc Welding)



การเชื่อมทิก
ใช้ขั้วไฟฟ้าทังสเตนและ
ก๊าซเฉื่อยป้องกันแนว
เชื่อม

PAC
(Plasma Arc
Cutting)



การตัดด้วย
พลาสมา
ใช้ลำแสงพลาสมา
อุณหภูมิสูงตัดโลหะ

RW
(Resistance
Welding)



อาศัยความร้อน
และแรงกดอัด
ใช้ความต้านทานไฟฟ้า
และแรงดันเพื่อสร้างจุด
เชื่อม


การกำหนดขนาดและระยะ

2


4-10

ขนาด (Size) -
กำหนดความกว้าง/
ลึกของแนวเชื่อม
(วางซ้ายของสัญลักษณ์)


ความยาวและระยะห่าง
(Length & Pitch) -
(วางขวาของสัญลักษณ์)



สัญลักษณ์เสริมตัวเชื่อม



วงกลม = เชื่อมรอบชิ้นงาน
(Weld All Around)



ธง = การเชื่อมหน้างาน (Field Weld) -
ทำการเชื่อมที่ไซต์งาน ไม่ใช่ในโรงงาน

สัญลักษณ์การตกแตงผิวสำเร็จ



การสกัด



การเจียรไน



การใช้เครื่องจักรกล



การใช้เครื่องจักรกล



การใช้ค้อนเคาะ



การนวด (Peening) ด้วยค้อนหัวกลม (Round Hammer) ช่วยลดแรงตึงจากการหดตัว

เลนส์ตรวจสอบรอยเชื่อม: การทดสอบแบบไม่ทำลาย

ใช้โครงสร้างเส้นอ้างอิงเดียวกันทั้งหมด!

↑ ด้านบน = ตรวจสอบตรงข้าม


↕ บนและล่าง = ตรวจสอบทั้งสองด้าน

↓ ด้านล่าง = ตรวจสอบหัวลูกศร

↕ บนและล่าง = ตรวจสอบทั้งสองด้าน

— กึ่งกลาง = ไม่ระบุด้าน

X-Ray scanning lens



โครงสร้างสมบูรณ์ของสัญลักษณ์งานเชื่อม AWS

1. ลูกศร
(Arrow)

2. เส้นอ้างอิง
(Reference Line)

3. สัญลักษณ์พื้นฐาน
(Basic Weld Symbol)


4. ส่วนหาง
(Tail)

5. ขนาด/ข้อมูล
(Dimensions)

6. สัญลักษณ์เสริม
(Supplementary)


7. ตกแต่งผิว
(Finish)

8. กระบวนการ
(Process)



คู่มือฉบับพกพา

กฎการวางตำแหน่ง



อักษรย่อกระบวนการ

SMAW	= การเชื่อมด้วยมือ
GTAW	= การเชื่อมทิก
PAC	= การตัดด้วยพลาสมา

รหัสตกแต่งผิว

[C]	[G]	[H]	[M]
การสกัด	การเจียรระโน	การใช้ค้อนเคาะ	ใช้เครื่องจักร

บันทึกหน้านี้ไว้เป็นคู่มืออ้างอิงสำหรับงานออกแบบครั้งต่อไปของคุณ