


อุปกรณ์แม่เหล็ก คอนแทกเตอร์ (Magnetic Contactor)

กลไกและการแยกชิ้นส่วนอุปกรณ์ภายใน



รายวิชา: การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
สาขา: ย่างไฟฟ้ากำลัง
สถาบัน: วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ผู้สอน: นายธนบดี ศิริปรีดิ์
กลุ่มเป้าหมาย: ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตร: พุทธศักราช 2567

สวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Switch)



ควบคุมพลังงานมหาศาล (Power)
ด้วยพลังงานเพียงเล็กน้อย (Control)

ใช้สำหรับตัด-ต่อวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุม
มอเตอร์ 3 เฟส และเครื่องจักรกลหนัก

(Control)

(Power)

ควบคุมพลังงานมหาศาล (Power)
ด้วยพลังงานเพียงเล็กน้อย (Control)

ทำงานด้วยหลักการของ
“อำนาจแม่เหล็กไฟฟ้า” (Electromagnetism)
ชนะ “แรงสปริง” (Spring Tension)



กายวิภาคของคอนแทกเตอร์ (3D Exploded Anatomy)



หน้าสัมผัส (Contacts)
- กระจายจ่ายพลังงานไฟฟ้า



แกนเหล็กเคลื่อนที่ (Moving Core)
- ชิ้นส่วนกลไกที่ถูกดึงดูด



สปริง (Spring)
- แรงต้านและแรงผลักกลับ



ขดลวด (Coil)
- เครื่องยนต์กำเนิดสนามแม่เหล็ก



แกนเหล็กอยู่กับที่ (Stationary Core)
- ฐานรองรับและรับเส้นแรงแม่เหล็ก



ส่วนประกอบที่ 1 : แกนเหล็ก (Iron Cores)

แกนเหล็กเคลื่อนที่ (Moving Core):
ทำจากแผ่นเหล็กบางอัดซ้อนกัน
(Laminated steel)
ยึดติดกับชุดหน้าสัมผัส

**แกนเหล็กอยู่กับที่
(Stationary Core):**
มีขดลวดสวมอยู่ตรงกลาง

เช็ดเด็กริ่ง (Shading Ring):
วงแหวนทองแดงฟุ้งที่ผิวหน้าแกนเหล็ก
หน้าที่: สร้างสนามแม่เหล็กต่างเฟสเพื่อ
'ลดการสั่นสะเทือน' (AC Hum/Vibration)
จากกระแสสลับ

ส่วนประกอบที่ 2 & 3: ขดลวด และ สปริง (Coil & Springs)



ขดลวด (Coil):

- ทำจากลวดทองแดงพันรอบแกน (Bobbin)
- สร้างสนามแม่เหล็กเมื่อมีไฟฟ้าจ่ายเข้าขั้ว A1-A2



สปริง (Spring):

- สปริงด้นแกนเหล็ก: ด้นแกนเหล็กให้แยกจากกันเมื่อหยุดจ่ายไฟ (สปริงตัวใหญ่)
- สปริงด้นหน้าสัมผัส: ดูดซับแรงกระแทกและดันให้หน้าสัมผัสแนบสนิท (สปริงตัวเล็กด้านบน)

ส่วนประกอบที่ 4: หน้าสัมผัส (Electrical Contacts)

หน้าสัมผัสหลัก (Main Contacts)


- วงจรกำลัง (Power Circuit)
- ทนกระแสไฟสูง ตัด-ต่อไฟเข้ามอเตอร์ (L1, L2, L3 -> T1, T2, T3)
- สถานะปกติ: เปิด (NO) เสมอ

หน้าสัมผัสช่วย (Auxiliary Contacts)

- วงจรควบคุม (Control Circuit)
- ทนกระแสไฟต่ำ ใช้ส่งสัญญาณและอินเตอร์ล็อก
- มี 2 สถานะ: NO (Normally Open) และ NC (Normally Close)




กลไกการทำงาน: แอคชั่น และ รีแอคชั่น (Working Principle)



[สภาวะ OFF - ปกติ]

- ไม่มีไฟฟ้าขดลวด (Coil De-energized)
- แรงสปริงชนะ: พลาสติกเคลื่อนออก
- วงจรเมน: ตัด (Open)



[สภาวะ ON - ทำงาน]

- จ่ายไฟฟ้า A1-A2
- อำนาจแม่เหล็กชนะแรงสปริง ดึงแกนเหล็กเคลื่อนที่ลงมา
- วงจรเมน: ต่อกัน (Close) / NO เปลี่ยนเป็นปิด, NC เปลี่ยนเป็นเปิด

ระบบนิเวศของคอนแทกเตอร์ (Essential Accessories)

คอนแทกช่วยเสริม (Add-on Auxiliary Contacts):

- ติดตั้งด้านบนหรือด้านข้าง เพิ่มชุดหน้าสัมผัส NO/NC

โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Thermal Overload Relay):

- เพื่อนซ์แมกเนติก ต่อเข้าด้านล่างเสมอ
- หน้าที: ตัดวงจรเมื่อมอเตอร์ใช้กระแสเกิน (Overload) เพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้

แมคคานิคอล อินเตอร์ลอค (Mechanical Interlock):

- ตัวลอคสลับทาง ป้องกันแมกเนติก 2 ตัวทำงานพร้อมกัน (ใช้ในวงจรกลับทางหมุน Forward-Reverse)

แมคคานิคอล อินเตอร์ลอค (Mechanical Interlock):

- ตัวลอคสลับทาง ป้องกันแมกเนติก 2 ตัวทำงานพร้อมกัน (ใช้ในวงจรกลับทางหมุน Forward-Reverse)



กฎเหล็กการเลือกใช้งาน (Selection Matrix)

สูตรการประเมินกระแส (Rule of Thumb):

- มอเตอร์ 3 เฟส 380V:
1 kW \approx 2 Amps
(ตัวอย่าง: มอเตอร์ 7.5 kW \approx 15A)



การเผื่อขนาดคอนแทกเตอร์ (FLC Multiplier):


- ใช้งานทั่วไป (ปั๊ม, พัดลม):
กระแสพิสัย \times 1.5 ถึง 2.5 เท่า
- ใช้งานหนัก (เครื่องบด):
กระแสพิสัย \times 2.5 ถึง 3.0 เท่า



ประเภทโหลด (Load Category):



- AC-1: โหลดความต้านทาน (ฮีตเตอร์, หลอดไฟ)



- AC-3: โหลดมอเตอร์ทรงกระบอก (รับกระแสกระชากขณะสตาร์ทได้)

