



# พิมพ์เขียวงานเชื่อม: สถาปัตยกรรมของความร้อนและโลหะ

คู่มือฉบับสมบูรณ์จากทฤษฎีสู่การลงมือปฏิบัติสำหรับระดับเริ่มต้นถึงปานกลาง

การเชื่อมโลหะไม่ใช่แค่การหลอมเหล็ก แต่คือการควบคุมอุปกรณ์  
สภาพแวดล้อม และสรีระของมนุษย์ให้สอดคล้องประสานกัน  
เอกสารนี้จะนำคุณเจาะลึกตั้งแต่การเลือกเครื่องจักร  
ไปจนถึงศิลปะระดับไมโครในการควบคุมบ่อหลอมละลาย

# อุปกรณ์ความปลอดภัยของช่างเชื่อม

**หน้ากากเชื่อม (Welding Helmet):**  
ป้องกันรังสี UV และแสงจ้าที่ทำลายจอประสาทตา รวมถึงป้องกันสะเก็ดไฟกระเด็นเข้าใบหน้า

**ถุงมือหนัง (Heavy Leather Gloves):**  
ป้องกันความร้อนจากการแผ่รังสีและสัมผัสโดยตรง ต้องมีความหนาแต่ยังคงความยืดหยุ่นในการส่ายลวดเชื่อม

**ปกแขนและเสื้อหนัง (Leather Sleeves/Apron):**  
วัสดุทนความร้อนสูง ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันรังสีความร้อนและสะเก็ดโลหะหลอมเหลว

ความปลอดภัยในงานเชื่อมไม่ใช่แค่เครื่องแต่งกาย แต่คือ "เกราะป้องกัน" ที่ช่วยให้ช่างเชื่อมสามารถโฟกัสกับบ่อหลอมละลายที่มีอุณหภูมิสูงถึง **6,000 องศาเซลเซียส** ได้อย่างแม่นยำโดยไม่เสียสมาธิ

# การวินิจฉัยและเลือกขุมพลังงานเชื่อม (Power Source Matrix)

## เครื่องเชื่อม MMA (ลวดหุ้มฟลักซ์)



ระดับความยาก: ●●●○○  
งบประมาณ: ●○○○○

ใช้งานง่าย/ต้นทุนต่ำ  
ความร้อนสูง 5,000–6,000°C  
ฟลักซ์ละลายปกคลุมแนวเชื่อมป้องกันอากาศ  
เหมาะกับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไป  
ต้องระวังการหดตัวของชิ้นงาน


## เครื่องเชื่อม MIG (ป้อนลวดอัตโนมัติ)



ระดับความยาก: ●○○○○  
งบประมาณ: ●●●○○

เรียนรู้ง่ายที่สุด ป้อนลวดต่อเนื่อง  
ใช้ก๊าซอาร์กอน/CO2 ปกคลุม  
ลดรอยกระเด็น ควบคุมได้ดีเยี่ยม  
เหมาะกับงานแผ่นโลหะบางและงาน DIY  
เคลื่อนย้ายลำบากเพราะต้องใช้ถังก๊าซ

## เครื่องเชื่อม TIG (ทังสเตน)



ระดับความยาก: ●●●●●  
งบประมาณ: ●●●○○

ต้องใช้ทักษะสูง รอยเชื่อมสวยงาม  
สะอาดและแม่นยำที่สุด ใช้ก๊าซเฉื่อยปกคลุม  
เหมาะกับงานละเอียด  
งานสแตนเลส/อลูมิเนียมบางๆ  
ข้อเสียคือเชื่อมได้ช้าและอุปกรณ์ราคาสูง

# รูปแบบของรอยต่อพื้นฐานทั้ง 5 แบบ



1. รอยต่อชน (Butt Joint):  
แผ่นเหล็ก 2 แผ่นวาง  
ขอบกัน รับแรงได้ดี  
ดีเยี่ยมเมื่อเชื่อม  
ทะลุถึงกัน

2. รอยต่อเกย (Lap Joint):  
แผ่นเหล็กซ้อนทับกัน  
ประหยัดเวลาเตรียม  
งานที่สุด ควรซ้อนให้  
แนบสนิทตลอดแนวยาว


3. รอยต่อรูปตัวที (T-Joint):  
ชิ้นงานตั้งฉากกัน  
เป็นรูปตัว T นิยมใช้ใน  
งานโครงสร้างทั่วไป  
ต้องเน้นการเชื่อมที่มุม

4. รอยต่อมุม (Corner Joint):  
ขอบชนกันตั้งฉาก  
เป็นรูปตัว L เชื่อมได้  
ทั้งมุมในและมุมนอก

5. รอยต่อขอบ (Edge Joint):  
ขอบแผ่นโลหะบาง  
วางประกบกัน  
ประหยัดเวลา

# เมทริกซ์พิกัดเชิงพื้นที่และแรงโน้มถ่วง (AWS Positions)


## ท่อ/รอยต่อชน (G - Groove)




1G (ท่าราบ): หมุนชิ้นงานเชื่อมด้านบน



2G (ท่าระดับ): เชื่อมแนวขวาง ท่อตั้งตรง



5G (ท่อพิทซ์): เชื่อมรอบท่อ ห้ามหมุน




6G: ท่าที่ยากที่สุด ท่อทำมุม 45 องศา

## มุม/รอยต่อประกอบ (F - Fillet)



1F (ท่าราบ): แรงโน้มถ่วงช่วยพยุง 100%



2F (ท่าระดับ): ต้องต้านสแลกไหลย้อน




5F: ท่อแนวอนบนแผ่นตั้ง



4F (ท่าเหนือศีรษะ): ด้านแรงโน้มถ่วง 100%

# องศาแห่งความแม่นยำ: การทำมุมลวดเชื่อมในท่าราบ

## รอยต่อเกย (Lap Joint)



ทำมุม 45-60 องศา  
เดินหน้าและถอยหลังสั้นๆ  
เพื่ออุ่นชิ้นงาน  
ป้องกันสแลกไหลล้ำหน้ารอยเชื่อม

## รอยต่อชน (Butt Joint)



ปรับกระแสไฟให้พอดี  
เอียงลวดไปข้างหน้า 10-20  
องศาตามทิศทางเดินแนว  
เพื่อสร้างการซึมลึกที่สม่ำเสมอ

## รอยต่อรูปตัวที (T-Joint)



เอียงลวดไปข้างหน้า 30-40 องศา  
ซึ่งปลายลวดไปที่แผ่นตั้งมากกว่า  
แผ่นนอน เพื่อบังคับโลหะหลอมเหลว  
ให้ซึมลึกถึงโคนมุมรอยต่อ

# ทักษะของการจุดอาร์ค (Skills of the Arc Strike)

การเคาะ (The Strike) → การยก (The Lift) → การลดระดับ (The Drop & Run)




**กฎเหล็ก: รักษาระยะอาร์คให้เท่ากับขนาดความโตของแกนลวดเชื่อมเสมอ**  
(เช่น ลวด 3.2 มม. = ระยะอาร์ค 3.2 มม.)

การจุดอาร์คที่ถูกต้องคือจุดเริ่มต้นของการหลอมละลายที่สมบูรณ์ ระยะอาร์คที่สม่ำเสมอจะช่วยควบคุมอุณหภูมิระดับ 5,000°C ให้อยู่ในบ่อละลาย (Puddle) อย่างเหมาะสม

# พลศาสตร์ความร้อน: การรับมือกับอุณหภูมิสะสม (Thermodynamics of the Puddle)

## สภาวะโลหะเย็น (Cold Metal Effect)

การถ่ายเทความร้อนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  
โลหะยังไม่สะสมความร้อน รอยเชื่อมจะเย็นตัวไว  
สแลกถูกผลักออกได้ง่าย  
(สามารถใช้เทคนิคสายกว้างอย่าง 'คอนลิก' ได้)




## สภาวะโลหะร้อน (Hot Metal Accumulation)

เมื่อผ่านการเชื่อมไปหลายแนว โลหะจะสะสม  
ความร้อนสูง รอยเชื่อมจะละลายกว้าง  
และเหลว ควบคุมบ่อหลอมได้ยากขึ้น  
ช่างเชื่อมมักเปลี่ยนตำแหน่ง หรือใช้เทคนิค  
สายลวดที่ละเอียดและแคบลงเพื่อป้องกันย้อย



# ลักษณะของการสายลวด (Topography of the Weave)

แบบวงกลม / ควง  
(Circular Weave)




ลักษณะเป็นทวนซ้อนกัน มือใหม่นิยมใช้  
สร้างแนวเชื่อมที่ละเอียดและสวยงาม  
แต่เกิดความร้อนสะสมเฉพาะจุดสูง

แบบซิกแซก / เฮดเดอร์  
(Zigzag / Header)



เดินด้านข้างและสายซ้าย-ขวา  
เหมาะสำหรับแนวเชื่อมกว้าง  
ช่วยเติมเต็มขอบชิ้นงานได้อย่างสม่ำเสมอ

แบบคอนลึกลับ  
(Deep Crescent)



เหมาะกับชิ้นงานที่ยังเย็นอยู่  
การสายแบบนี้ช่วยผลักสแลกออกไปด้านหลัง  
ลดความเสี่ยงสแลกฝังในแนวเชื่อม

แบบคอนคเวฟ  
(Concave)



ให้แนวเชื่อมที่ราบเรียบ รอยต่อเนียน  
ไม่มีรอยต่อขรุขระ  
เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง

# ขีดจำกัดความกว้าง: กฎ 5 เท่า (The 5x Rule)

## The Good

แกนลวดเชื่อม  
(เช่น 3.2 มม.)

ความกว้างสูงสุดไม่เกิน 5 เท่า  
(เช่น 16 มม.)

## The Bad

การเชื่อมโลหะจะต้องให้รอยเชื่อมโตกว่าลวดเชื่อมเสมอ  
แต่ความกว้างสูงสุดของรอยเชื่อมต้องไม่เกิน  
5 เท่าของความโตของลวดเชื่อม

- การส่ายลวดที่กว้างเกินไปจะทำให้ความร้อนกระจายตัว บ่อหลอมละลายขาดความเสถียร
- เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโพรงอากาศและสแลกฝังใน (Slag Inclusion)
- ต้องปรับระยะการส่ายให้สัมพันธ์กับความหนาของรอยต่อและท่าเชื่อมเสมอ

# การจัดการรอยบวม: ศิลปะของการปิดแนวเชื่อม (The Crater Fix)

เมื่อเชื่อมถึงจุดสุดท้าย จะเกิดเป็นรอยบวมหรือแอ่ง (Crater) เสมอ  
วิธีแก้ไขที่ถูกต้องไม่ใช่การรับดึงลวดออก แต่คือการเดินลวดเชื่อมย้อนกลับไปเล็กน้อยเพื่อเติมโลหะหลอมเหลว


รอยบวมเกิดขึ้น (The Problem)



เดินย้อนกลับ (Backstep)



เติมลวดให้เต็ม (The Result)



# สมการงานเชื่อมสมบูรณ์แบบ (The Perfect Weld Equation)

## 1. สภาพแวดล้อม & อุปกรณ์ (The Setup)

เลือกระบบ (MIG/MMA/TIG)  
ให้สอดคล้องกับความหนาวัสดุ  
และสวมเกราะป้องกันให้ครบชุด

## 2. พิกัดเชิงพื้นที่ (The Geometry)

เข้าใจแรงโน้มถ่วง (1G-6G)  
วางองศาหลอด 10-60 องศาให้เหมาะสม  
กับลักษณะรอยต่อ (เกย, ชน, ตัวยก)

## 3. ควบคุมอาร์ค (The Arc)

รักษาระยะอาร์คให้เท่ากับความกว้าง  
ของหลอดเชื่อมเสมอ (เช่น 3.2 มม.)  
เพื่อคุมความร้อน 6,000°C

## 4. พลศาสตร์การเคลื่อนไหว (The Weave)

อ่านความร้อนสะสมของโลหะ  
เลือกแพทเทิร์นสายหลอดโดยรักษา  
รักษาความกว้างไม่เกิน 5 เท่า  
และปิดจบด้วยการย้อนกลับเติมรอยนุ่มเสมอ

“ความแข็งแกร่งของโครงสร้างระดับมหภาค  
ล้วนเริ่มต้นจากการควบคุมพฤติกรรมของโลหะเหลวในระดับไมโคร”