

# ก้าวแรกสู่ระบบอัตโนมัติ: การควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม



รหัสวิชา: 30127-2010  
(วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย)



หน่วยการเรียนรู้ที่ 1:  
การใช้งาน KUKA smartPAD  
และพื้นฐานการควบคุม



สถานะ: พร้อมเริ่มต้นการเรียนรู้





# เป้าหมายภารกิจประจำหน่วย



## โครงสร้างสมองและร่างกาย (Anatomy)

เข้าใจส่วนประกอบหลัก และระบบแกนพิกัด



## ศูนย์บัญชาการ (Control Center)

ใช้งาน KUKA smartPAD ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย



## วิธีการเคลื่อนที่ (Motion Dynamics)

สั่งการเคลื่อนที่แบบ PTP, LIN และ CIRC



## การปรับแต่ง (Path Refinement)

แก้ไขพิกัด ความเร็ว และทดสอบระบบก่อนการผลิตจริง





# กายวิภาคของระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

## Manipulator (ตัวหุ่นยนต์)

โครงสร้างหลัก (Link & Joint) ที่ติดตั้งเซอร์โวมอเตอร์ ทำหน้าที่เคลื่อนที่และรองรับอุปกรณ์ปลายแขน (End-Effector)

## Controller (ชุดควบคุม)


สมองกลส่วนกลาง ทำหน้าที่รับคำสั่งประมวลผล และส่งกระแสไฟฟ้าไปขับเคลื่อนมอเตอร์

## Programming Pendant (อุปกรณ์ป้อนคำสั่ง)

อินเตอร์เฟซสำหรับผู้ใช้งาน ใช้สอนตำแหน่งและเขียนโปรแกรม (เช่น KUKA smartPAD)



# กลไกข้อต่อ: หุ่นยนต์ vs แขนมนุษย์



- J1 (Base): เอว (หมุนซ้าย-ขวา)
- J2 (Shoulder): ไหล่ (ยกขึ้น-ลง)
- J3 (Elbow): ข้อศอก (ยืด-หดแขน)
- J4 (Pitch): ข้อมือพลิก (หมุนแนวแกนแขน)
- J5 (Yaw): ข้อมืองอ (กระดกขึ้น-ลง)
- J6 (Roll): ข้อมือหมุน (หมุนอุปกรณ์ปลายแขน)





# ศูนย์ควบคุมในมือคุณ: KUKA smartPAD

**Touchscreen (smartHMI):**  
หน้าจอสัมผัสสำหรับป้อนคำสั่ง  
และแสดงสถานะ

**Emergency Stop:**  
ปุ่มหยุดฉุกเฉิน ตัดการทำงาน  
ทันทีเพื่อความปลอดภัย

**Directional Keys (Jog):**  
ปุ่มควบคุมการเคลื่อนที่  
ทีละแกน (Manual Mode)

**Enabling Switch  
(ด้านหลัง):**  
สวิตช์บิรภัย (Deadman  
switch) ต้องกดค้างไว้ครึ่ง  
ระดับหุ้ยนบต์จึงจะเคลื่อนที่  
ในโหมด Teach ได้





# สถานะการทำงานของระบบ (Operating Modes)



## โหมด Manual (ควบคุมด้วยมือ)

ใช้ควบคุมหุ่นยนต์ทีละขั้นตอนผ่าน Joystick หรือปุ่มขยับแกน (Jog) ความเร็วถูกจำกัดเพื่อความปลอดภัย



## โหมด Teach (โหมดสอน)

ผู้ปฏิบัติสั่งให้หุ่นยนต์ไปยังตำแหน่งเป้าหมายและบันทึกพิกัดเพื่อสร้างเส้นทาง (Path Programming)



## โหมด Auto (โหมดอัตโนมัติ)

หุ่นยนต์ทำงานตามโปรแกรมที่บันทึกไว้ซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ห้ามมีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพื้นที่หุ่นยนต์เด็ดขาด

# การเริ่มต้นขยับหุ่นยนต์และการตั้งค่าพิกัด



## รูปแบบการ Jog (ขยับหุ่นยนต์):

- Joint Jog: หมุนทีละข้อต่อ (อิสระ)
- Cartesian Jog: เคลื่อนที่ตามแกน X, Y, Z ในอวกาศ

## ความสำคัญของ Home Position:

- ตำแหน่งเริ่มต้นและจุดอ้างอิงของโปรแกรม
- หุ่นยนต์ต้องกลับมาจุดนี้เสมอเมื่อจบการทำงาน เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการชน




# PTP (Point-to-Point): เคลื่อนที่อิสระและรวดเร็ว

**ลักษณะเส้นทาง:** หุ่นยนต์คำนวณการเคลื่อนที่ของข้อต่อแต่ละแกนให้ไปถึงเป้าหมายพร้อมกัน เส้นทางที่ออกมา ไม่ใช่เส้นตรง

**จุดเด่น:** ใช้เวลาน้อยที่สุด และเป็น การเคลื่อนที่ที่เร็วที่สุด

**การใช้งาน (Use-case):** การเคลื่อนที่ในพื้นที่โล่ง การย้ายตำแหน่งระหว่างจุดทำงาน (Air Cut) ที่ไม่ต้องกังวลเรื่องสิ่งกีดขวาง






# LIN (Linear Movement): ควบคุมพิกัดแนวเส้นตรง

**ลักษณะเส้นทาง:** ปลายมือหุ่นยนต์ (Tool Center Point - TCP) ถูกบังคับให้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง เป๊ะจากจุดเริ่มต้นถึงเป้าหมาย

**จุดเด่น:** รักษารูปร่างของเส้นทาง ได้อย่างแม่นยำ

**การใช้งาน (Use-case):** งานเชื่อมแนวตรง (Welding), งานทากาว, การดึงชิ้นงานออกจากเครื่องจักร หรือการเข้าใกล้จุดที่ต้องการความแม่นยำสูง





# CIRC (Circular Movement): การเคลื่อนที่แนวโค้ง

## ลักษณะเส้นทาง:


การสร้างเส้นโค้งหรือวงกลม โดยระบบต้องการพิกัดอ้างอิง 3 จุดเสมอ (จุดเริ่มต้น, จุดผ่านตรงกลาง, จุดเป้าหมาย)

## จุดเด่น:

สร้างรูปทรงโค้งมนได้อย่างเรียบเนียน โดยไม่ต้องสอนพิกัดย่อย

## การใช้งาน (Use-case):

การเชื่อมต่อกลม, งานเจียรขอบโค้งมน, หรือการวาดเส้นทางหลบหลีกสิ่งกีดขวางแบบไร้รอยต่อ



# เมทริกซ์การตัดสินใจ: เลือกรูปแบบการเคลื่อนที่



**ประเภทคำสั่ง:**  
MOVE (PTP)

**รูปร่างเส้นทาง:**  
โค้งอิสระ (ไม่แน่นอน)

**ความเร็ว:**  
สูงสุด (เน้นเวลา)

**ตัวอย่างงาน:**  
ย้ายชิ้นงานข้ามโซน



**ประเภทคำสั่ง:**  
LIN

**รูปร่างเส้นทาง:**  
เส้นตรง

**ความเร็ว:**  
ปานกลาง (เน้นพิสัย)

**ตัวอย่างงาน:**  
ทากาวขอบกระจก



**ประเภทคำสั่ง:**  
CIRC

**รูปร่างเส้นทาง:**  
เส้นโค้ง / วงกลม

**ความเร็ว:**  
ปานกลาง (เน้นความนุ่มนวล)

**ตัวอย่างงาน:**  
เชื่อมชิ้นส่วนทรงกระบอก



# การปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพ (Path Refinement)



1

## การตั้งค่าความเร็ว (Speed %)

ปรับความเร็วให้สัมพันธ์กับกระบวนการ  
(เช่น 100% สำหรับการย้ายตำแหน่งเปล่า,  
20% สำหรับขณะจับชิ้นงาน)

Speed (%)

Zone Accuracy

Fine

Precise

Coarse

2

## การกำหนดระยะความแม่นยำ (Zone)

- Fine / Precise: หุ่นยนต์ต้องหยุดสนิทที่พิกัด 100% (งานประกอบชิ้นส่วน)
- Coarse: หุ่นยนต์บินผ่านจุดโดยไม่หยุดสนิท ช่วยลด Cycle Time (เส้นทางโค้งต่อเนื่อง)

# การประยุกต์ใช้ในสายการผลิตจริง



## Panel A: ระบบหยิบจับชิ้นงาน (Pick and Place)

- ใช้ PTP เพื่อทำความเร็วสูงสุดขณะหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตัวเปล่าไปหาชิ้นงาน
- ปรับใช้ LIN ความเร็วต่ำ เมื่อหุ่นยนต์เข้าใกล้ชิ้นงานเพื่อป้องกันการกระแทก




## Panel B: สายพานประกอบชิ้นส่วน (Assembly Line)

- ใช้พิกัด Zone แบบ Fine/Precise เพื่อหยดสกรูหรือวางชิ้นส่วนให้ลงล็อก 100%
- บันทึก Cycle Time เพื่อนำไปปรับแก้ Speed ให้ได้ยอดการผลิตตามเป้า





# กฎทองด้านความปลอดภัยสูงสุด



## 1. ทดสอบก่อนเสมอ (Dry Run)

ห้ามเปิดโหมด Auto ทันทีโดยไม่รัน  
จำลองการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วต่ำ  
(Slow Run) ก่อนเด็ดขาด

## 2. รู้ตำแหน่ง Emergency Stop

ต้องทราบตำแหน่งปุ่มหยุดฉุกเฉิน  
ทุกจุดก่อนเริ่มทำงาน

## 3. ระบบตัดแยกพลังงาน (LOTO)

ทำการ Lockout-Tagout  
ทุกครั้งที่มีการซ่อมบำรุง

## 4. ห้ามอยู่ในเขตรั้วนิรภัย (Safety Fence)

หากหุ่นยนต์อยู่ในสถานะรันโปรแกรม  
ห้ามผู้ใดล่วงล้ำเข้าพื้นที่รั้วนิรภัย  
หรือม่านแสง (Light Curtain)



# ภารกิจสำเร็จ: พร้อมสู่การเขียนโปรแกรม



## ผลลัพธ์ที่ได้:

คุณเข้าใจโครงสร้าง, ใช้งาน smartPAD อย่างปลอดภัย, และเลือกรูปแบบการเคลื่อนที่ได้ถูกต้อง

## ก้าวต่อไป (Next Step):

เตรียมพร้อมสู่ หน่วยที่ 2: การเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์ (Robot Programming) เพื่อนำพิกัดเหล่านี้มาร้อยเรียงเป็นโค้ดอัจฉริยะ!