

การเชื่อมไฟฟ้า

นายนที มะเหม็ง
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง



การเชื่อมไฟฟ้าคืออะไร?



ใช้ความร้อนจากการเกิดอาร์คไฟฟ้า (Arc) เพื่อหลอมละลายโลหะให้เชื่อมติดกัน

ประสานลวดเชื่อมและชิ้นงานเข้าด้วยกันเป็นเนื้อเดียว

ใช้งานได้ยืดหยุ่นกับวัสดุหลากหลายประเภท เช่น เหล็ก (Steel), สแตนเลส (Stainless), และอลูมิเนียม (Aluminum)


ส่วนประกอบหลักของเครื่องเชื่อม




แหล่งจ่ายไฟฟ้า (Power Source)
- หัวใจหลักในการผลิตกระแสไฟ
มีทั้งแบบกระแสสลับ (AC) และ
กระแสตรง (DC)

ควบคุมกระแสไฟ (Current Control) - ปรับการไหลของ
กระแสไฟให้พอดีกับขนาดงาน
และลวดเชื่อม

ตัวแปลงแรงดันไฟฟ้า (Transformer)
- ปรับแรงดันไฟให้เหมาะกับกระบวนการเชื่อม



อุปกรณ์สำคัญคู่กาย



ลวดเชื่อม (Electrode)
- ตัวสร้างอาร์คและ
หลอมละลายเพื่อเติม
เต็มรอยต่อ



แก๊สป้องกัน (Shielding Gas) - แก๊สเฉื่อย (เช่น อาร์กอน, CO2) ป้องกัน
การเกิดออกซิเดชัน
บริเวณรอยเชื่อม



ปืนเชื่อม (Welding Gun)
- อุปกรณ์จ่ายลวดเชื่อม
และปล่อยแก๊สป้องกัน
ในระบบ MIG/TIG



หน้ากากเชื่อม (Welding Helmet)
- อุปกรณ์ความปลอดภัย
ขั้นสูงสุด ป้องกันดวงตา
จากรังสีและแสงอาร์คขึ้น

4 รูปแบบการเชื่อมไฟฟ้า



การเชื่อมด้วยอิเล็กโทรดหลอมละลาย (SMAW / Stick)

- ลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นวัสดุเติม
ทนทานสูง ใช้งานได้ทุกสภาพแวดล้อม



การเชื่อมทิก (TIG)

- ใช้อิเล็กโทรดทังสเตนไม่หลอมละลายและแก๊สเฉื่อย
รอยเชื่อมสะอาด ประสิทธิภาพสูง
เหมาะกับงานสแตนเลส/อลูมิเนียม



การเชื่อมมิก (MIG)

- ใช้ลวดเชื่อมและแก๊สป้องกันในตัวเดียวกัน
รวดเร็ว เหมาะสำหรับการผลิตปริมาณมาก



การเชื่อมด้วยแก๊ส (OAW)

- ใช้เปลวไฟจากออกซิเจนและอะซิทีลีน
เหมาะกับโลหะบางและงานที่ต้องการความแม่นยำ



กระบวนการเชื่อม: ขั้นตอนที่ 1 และ 2



1. การเตรียมพร้อม (Preparation)

- เลือกเครื่องเชื่อมและลวดเชื่อมให้ตรงกับวัสดุ
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ให้ครบถ้วน

2. การตั้งค่าพารามิเตอร์ (Settings)

- กระแสไฟ (Amperage): ปรับให้แมตช์กับลวดเชื่อม
- แรงดันไฟ (Voltage): ควบคุมเพื่อสร้างอาร์คที่เสถียร
- ความเร็ว (Speed): ปรับให้เหมาะสมกับความหนาของชิ้นงาน

กระบวนการเชื่อม: ขั้นตอนที่ 3 และ 4



3. การสร้างอาร์ค (Arc Formation)

- นำอิเล็กโทรดเข้าใกล้ชิ้นงานเพื่อจุดระเบิดอาร์คไฟฟ้า ความร้อนมหาศาลจะเริ่มหลอมละลายโลหะ

4. การเคลื่อนที่ (Movement)

- เดินแนวเชื่อมตามรอยต่อ ต้องรักษาระยะและความเร็วให้สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการหลอมละลายที่มากหรือน้อยเกินไป



กระบวนการเชื่อม: ขั้นตอนที่ 5



5. การตรวจสอบรอยเชื่อม (Inspection)

- เมื่อเดินแนวเสร็จสิ้น ต้องตรวจสอบคุณภาพผลงานเสมอ



- ตรวจสอบความแข็งแรง (Strength):
ชิ้นงานต้องหลอมรวมติดกันอย่างสมบูรณ์



- ตรวจสอบความสวยงาม (Aesthetics):
รอยเชื่อมต้องเรียบเนียน
ไม่มีฟองอากาศหรือรอยแตกร้า



คุณสมบัติของเครื่องเชื่อมที่ดี



- ✓ ควบคุมกำลังไฟได้ละเอียด (Adjustable Power/Current)
- ✓ โครงสร้างแข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อม (High Durability)
- ✓ จ่ายกระแสไฟฟ้าได้คงที่และเสถียร (Stable Electrical Flow)
- ✓ มีระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Cooling System)
- ✓ มีระบบตัดไฟป้องกันความปลอดภัย เช่น กันไฟช็อตและกันความร้อนเกิน (Built-in Safety)

สรุปข้อดี ข้อเสีย และความปลอดภัย



ประสิทธิภาพ
(Efficiency)



ต้นทุนและการบำรุงรักษา
(Cost & Maintenance)

ข้อดี (Pros)

- ใช้งานได้กับโลหะหลากหลายชนิด
- ควบคุมความแม่นยำได้ดี และทำความเร็วได้สูงในระบบ MIG/TIG

ข้อเสีย (Cons)

- เครื่องบางประเภทราคาสูง
- ต้องใช้ทักษะและประสบการณ์ในการควบคุม และต้องการการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ



ข้อควรระวัง (Safety Warning): สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันรังสีและแสงอาร์คทุกครั้ง ควบคุมกระแสไฟให้เหมาะสม และตรวจสอบสภาพเครื่องมือก่อนใช้งานเสมอ!