

เจาะลึกเทคโนโลยี CNC: จากโครงสร้างพื้นฐาน สู่ระบบควบคุมอัจฉริยะ

คู่มือฉบับภาพประกอบ

สำหรับการทำความเข้าใจหลักการทำงานและ
ส่วนประกอบของเครื่องจักรกลซีเอ็นซี



จุดกำเนิดและการพัฒนาของระบบควบคุมด้วยตัวเลข



1947 (MIT & John Parsons)

จุดประกายแนวคิด: แนวคิดการสร้างเครื่องจักร 3 แกนที่ควบคุมการเคลื่อนที่ด้วยตัวเลข

1949 (US Air Force)

การสนับสนุน: กองทัพอากาศสหรัฐฯ มอบทุน 200,000 ดอลลาร์ เพื่อวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนอากาศยานที่มีความเที่ยงตรงสูง

1952 (The First Machine)

ความสำเร็จ: CINCINNATIC HYDROTEL เครื่องกัดเพลาดั้งระบบ NC เครื่องแรกของโลกถูกสร้างสำเร็จ

CNC (Computerized Numerical Control) = การใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมเครื่องจักรด้วยตัวเลข รหัส หรือตัวอักษร เพื่อความถูกต้องและแม่นยำสูง

การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต: Manual vs. CNC

ระบบธรรมดา (Manual)



- ใช้คนควบคุมทุกขั้นตอน
- หมุนแท่นเลื่อนด้วยมือ
- เปิด-ปิดน้ำหล่อเย็นเอง

ระบบซีเอ็นซี (CNC)



- โปรแกรมคอมพิวเตอร์สั่งการ
- มอเตอร์ขับเคลื่อนแท่นเลื่อนอัตโนมัติ
- ทำงานซ้ำได้เที่ยงตรง 100%



โครงสร้างหลักและส่วนประกอบ ของเครื่องจักร



ระบบควบคุม (Controller):
สมองกลที่รับคำสั่งโปรแกรม


เพลาหัวเครื่อง (Spindle):
ติดตั้งมอเตอร์และจับยึดเครื่องมือตัด

เสา (Column):
รองรับชุดเคลื่อนที่และ
กำหนดความสูงชิ้นงาน

โต๊ะงาน (Table):
วางชิ้นงานและอุปกรณ์จับยึด

รางนำทาง (Guide way):
ประคองแท่นเลื่อนให้เคลื่อนที่เป็

แท่นเครื่อง (Machine bed):
ฐานรากที่รองรับน้ำหนักทั้งหมด



สายพันธุ์เครื่องจักร CNC: กลุ่มงานตัดเจ็อนหลัก

เครื่องกลึงซีเอ็นซี
(CNC Turning)



- ทำงาน 2 แกน (X, Z)
- เหมาะสำหรับงานกลึงทรงกระบอกที่เหมือนกันจำนวนมาก

เครื่องกัดซีเอ็นซี
(CNC Milling)



- ทำงาน 3 แกนขึ้นไป (X, Y, Z)
- เจาะรู ทำเกลียว คว้านรูได้

แมชชีนนิ่งเซนเตอร์
(Machining Center)



- จับยึดชิ้นงานครั้งเดียวตัดเจ็อนได้หลายรูปแบบ
- ประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมแกนหมุนย่อย



สายพันธุ์เครื่องจักร CNC: กลุ่มงานเฉพาะทางและงานละเอียด

เครื่องตัดด้วยเส้นลวด (Wire Cut)



ใช้ลวดทองเหลืองตัดด้วยไฟฟ้า (ไม่มีเศษโลหะ)

เครื่องอาร์กไฟฟ้า (EDM)




ใช้แท่งทองแดงอาร์กขึ้นรูปแม่พิมพ์

เครื่องเจียรระโน (CNC Grinding)



สร้างผิวงานละเอียดมันวาว (เจียรระโนกลม/ราบ)


เครื่องกัดขนาดเล็ก (Mini CNC)



งาน 2D/3D ขนาดเล็ก แกะสลักลวดลาย



ระบบประสาทสัมผัส: วงจรการควบคุมแบบปิด (Closed-Loop System)



ขุมพลังขับเคลื่อน: ประเภทของมอเตอร์ขับเคลื่อน (Feed Motors)




DC Motor
(กระแสตรง)

มีแปรงถ่าน (เกิดการสึกหรอ), วงจรไม่ซับซ้อน
การใช้งาน: เครื่อง CNC ขนาดเล็ก



AC Motor
(กระแสสลับ)


ไม่มีแปรงถ่าน, ระบายความร้อนดี, โครงสร้างทนทาน
การใช้งาน: เครื่อง CNC มาตรฐานในอุตสาหกรรม



Stepper Motor
(สเต็ปเปอร์)

หมุนเป็นสเต็ป, ไม่มีระบบตรวจสอบกลับ (No feedback)
การใช้งาน: มินิ CNC หรืองานที่ไม่ต้องการแรงบิดสูง


หัวใจของความแม่นยำ: กลไกบอลสกรู (Ball Screws)



ระบบการวัดขนาด: การระบุตำแหน่งแทนเลื่อน (Measuring Systems)




การวัดทางตรง (Direct Measurement)



- ✓ Advantage**
- **สเกลแนวตรง (Linear Scale)** ติดตั้งที่แทนเลื่อนโดยตรง
 - **แม่นยำสูงสุด!** แม้เกลียวนำจะสึกหรอ ก็ไม่มีผลต่อความคลาดเคลื่อน

✓	✓	✓
	✓	—

การวัดทางอ้อม (Indirect Measurement)




- ✗ Disadvantage**
- **แผ่นจานสัญญาณ (Encoder)** ติดตั้งที่ปลายเพลามอเตอร์
 - **คำนวณระยะจากรอบหมุน** หากเกลียวนำหลวม ค่าที่ได้จะคลาดเคลื่อน

✓	✓	—
	—	✗

มือสลับสับเปลี่ยน: ระบบเปลี่ยนเครื่องมืออัตโนมัติ (Tool Changers)




แบบจาน (Carousel)



นิตยสารเครื่องมือรูปทรงกลม หมุนเพื่อนำเครื่องมือ มาสับเปลี่ยนที่เพลลาโดยตรง เหมาะสำหรับจำนวนทูลไม่มาก


แบบสายพาน (Chain/Magazine)



คล้ายสายพานลำเลียง จุเครื่องมือได้เยอะกว่า มี แขนจับ (Tool Gripper) ดึงทูลมาใส่เพลลาอัตโนมัติ

ควบคุมทุกการเคลื่อนไหว: รูปแบบการเดินทางตัด (Motion Control)


แบบจุดต่อจุด (Point to Point)



เคลื่อนที่เร็ว (Rapid) เหนือชิ้นงานโดยไม่มีการตัดฉีก
ใช้สำหรับงานเจาะรู (Drilling) หรืองานเชื่อมจุด

แบบตามเส้นขอบรูป (Contouring)

ตัดเฉือนชิ้นงานอย่างต่อเนื่อง
เป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งตามอัตราป้อน
ควบคุมหลายแกนพร้อมกันเพื่อสร้างรูปทรงซับซ้อน



สรุปภาพรวม: ความคุ้มค่าและข้อจำกัด

ข้อดี (Advantages)

- ✓ มีความยืดหยุ่นสูง
เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ทันที
- ✓ เกือบตรงสูงมาก และรักษา
มาตรฐานชิ้นงานได้ 100%
- ✓ ลดเวลาการผลิต ไม่ต้อง
ตรวจสอบคุณภาพทุกชิ้น
- ✓ สร้างรูปทรง 3 มิติที่ซับซ้อน
ได้อย่างง่ายดาย



ข้อเสีย (Limitations)

- ✗ ต้นทุนเครื่องจักรและ
ค่าบำรุงรักษาสูง
- ✗ ต้องติดตั้งในพื้นที่ควบคุม
(อุณหภูมิ, ความชื้น, ฝุ่นละออง)
- ✗ อุปกรณ์ตัดเฉือนมีราคาสูง
- ✗ ต้องการช่างควบคุมที่มีทักษะสูง
และผ่านการอบรมเฉพาะทาง

บทสรุป



เครื่องจักร CNC เป็นรากฐานสำคัญ
ของอุตสาหกรรมการผลิตยุคใหม่ การ
เข้าใจองค์ประกอบตั้งแต่ระบบควบคุม
มอเตอร์ขับเคลื่อน ไปจนถึงกลไกความ
แม่นยำอย่างบอลสกรู คือกุญแจสำคัญ
ที่จะช่วยให้ช่างผู้ควบคุมสามารถดึง
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรออกมาได้
ได้อย่างสูงสุดและคุ้มค่าที่สุด