

รากฐานของโลกกายภาพ: การวัดและเวกเตอร์

คู่มือฉบับภาพทัศน์สำหรับช่างอุตสาหกรรมและวิศวกร

วิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมเบื้องต้น | กรมอาชีวศึกษา



“ถ้าคุณจะพูดถึงอะไรสักอย่างหนึ่ง
แล้วสามารถแสดงออกมาเป็นตัวเลขได้
ก็แสดงว่าคุณเริ่มจะรู้อะไรขึ้นมาบ้าง
แล้ว แต่ถ้าคุณแสดงออกไม่ได้
ก็เหมือนกับว่าคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลย”

— วิลเลียม ทอมสัน (ค.ศ. 1858)

พีลิกส์สู่ภาคอุตสาหกรรม

1. การสังเกตและกฎเกณฑ์

ทำความเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ



2. การพัฒนาทางวิศวกรรม

นำกฎเกณฑ์มาสร้างเครื่องมืออำนวยความสะดวก



3. มาตรฐานอาเซียน (ASEAN)

การวัดที่เป็นสากลช่วยให้แรงงานช่างฝีมือเคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี


การสังเกตสู่ความแม่นยำ

เครื่องมือเปลี่ยนการ 'ประมาณค่า' ให้เป็น 'ตัวเลข'

ความยาว (Length)



เวลา (Time)



ปริมาตร (Volume)



มวล (Mass)



ภาษาที่เป็นสากล: ระบบ SI

ก่อตั้งโดยองค์การระหว่างชาติเพื่อการมาตรฐาน (ISO) ในปี พ.ศ. 2503

ระบบหน่วยระหว่างชาติ (SI)

หน่วยฐาน (Base Units)

- กลุ่มอัฐพื้นฐาน
7 ก้อน



หน่วยเสริม (Supplementary Units)

- การวัดมิติของมุม



หน่วยอนุพัทธ์ (Derived Units)

- การนำหน่วยฐานมา
ประกอบกันเป็นปริมาณใหม่



1. หน่วยฐาน (Base Units)

หน่วยเบื้องต้น 7 ชนิดที่เป็นรากฐานของการวัดทั้งหมด

ความยาว (Length)

เมตร (meter)

m

มวล (Mass)

กิโลกรัม (kilogram)

kg

เวลา (Time)

วินาที (second)

s

อุณหภูมิ

(Temperature)

เคลวิน (kelvin)

K

ปริมาณสาร

(Amount of substance)

โมล (mole)

mol

กระแสไฟฟ้า

(Electric current)

แอมแปร์ (ampere)

A

ความเข้มการส่องสว่าง


(Luminous intensity)

แคนเดลา (candela)

cd

2. หน่วยเสริม: มิติของมุม (Supplementary Units)


เรเดียน (Radian - rad) | ระบาย 2 มิติ



ส่วนโค้งต่อรัศมี
(360 องศา = 2π เรเดียน)

$$\theta = \frac{AB}{R}$$

สเตอเรเดียน (Steradian - sr) | มุมตัน 3 มิติ




พื้นที่ผิวปากกรวยต่อรัศมียกกำลังสอง
(ทรงกลม = 4π sr)

$$\Phi = \frac{A}{R^2}$$

3. หน่วยอนุพัทธ์: กายวิภาคของสูตร

การสร้างปริมาณใหม่จากหน่วยฐาน



การตั้งชื่อใหม่เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิทยาศาสตร์

สมการอ้างอิง	การสร้างจากหน่วยฐาน	ชื่อหน่วยใหม่ (สัญลักษณ์)
$\sum F = ma$	$\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$	นิวตัน (Newton - N)
แรง 1 N ทำต่อมวล 1 kg ให้มีความเร่ง 1 m/s^2		
$W = F \times s$	$\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^2$ (หรือ N·m)	จูล (Joule - J)
(กำลัง / Power)	$\text{kg} \cdot \text{m}^2/\text{s}^3$	วัตต์ (Watt - W)
(ความดัน / Pressure)	$\text{kg} / (\text{m} \cdot \text{s}^2)$	ปาสกาล (Pascal - Pa)



การจัดการกับสเกล (Managing Scale)


สัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (Scientific Notation)

$$A \times 10^n$$

(โดยที่ $0 < A < 10$)


ตัวอย่างสเกลเล็ก:

$$0.0000000062 \rightarrow 6.2 \times 10^{-8}$$



ตัวเลข 10 ยกกำลังใช้สัญลักษณ์แทนเพื่อใช้นำหน้าหน่วย
(Powers of 10 are replaced by prefix symbols to scale units).

สไลเดอร์คำแนะนำหน่วย (The Metric Prefix Slider)




การเพิ่มมิติ: สเกลาร์ vs เวกเตอร์

	สเกลาร์ (Scalar)	เวกเตอร์ (Vector)
นิยาม	ปริมาณที่มี ขนาด (Magnitude) เพียงอย่างเดียวก็เข้าใจชัดเจน	ปริมาณที่ต้องมีทั้ง ขนาด (Magnitude) และ ทิศทาง (Direction) จึงจะสมบูรณ์
กฎคณิตศาสตร์	นำขนาดมา บวก ลบ คูณ หาร ได้ทันทีด้วยพีชคณิตปกติ	ไม่สามารถนำขนาดมาคำนวณได้ทันที ต้องพิจารณาทิศทางด้วยเสมอ ⚠
ตัวอย่างในชีวิตจริง	เวลาสอบ 2 ชั่วโมง, น้ำตาลทราย 1 กิโลกรัม	รถวิ่งไปทางทิศเหนือ 200 เมตร, ออกแรง 50 N ทำมุม 30 องศา

กายวิภาคของลูกศรเวกเตอร์

การเขียนแทนปริมาณเวกเตอร์




สัญลักษณ์: \vec{A} (อ่านว่า เวกเตอร์ A)

การเขียนแบบบรรยาย: F = ออกแรงดันวัตถุขนาด 4 นิวตัน
มีทิศทางทำมุม 30° กับแนวระนาบ

การแยกองค์ประกอบเวกเตอร์

การฉายภาพเวกเตอร์ลงบนแกน X และ Y



คณิตศาสตร์แห่งความจริง: การบวกเวกเตอร์

ทำไม $1 + 1$ ถึงไม่เท่ากับ 2 เสมอไปในฟิสิกส์

ทิศทางเดียวกัน
(Same Direction)



นำขนาดมาบวกกันได้เหมือนตัวเลขคณิตศาสตร์ปกติ

ทิศทางต่างกัน
(Different Directions)



ขนาดลัพธ์จะไม่เท่ากับการบวกตัวเลข
ต้องพิจารณามุมและคำนวณตามหลักตรีโกณมิติ

ผลลัพธ์ของการบวกเวกเตอร์ เรียกว่า เวกเตอร์ลัพธ์ (Resultant Vector - R).
นี่คือหัวใจของการคำนวณทางวิศวกรรม