


# โครงสร้างและหลักการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง

คู่มือภาพอ้างอิงเชิงวิศวกรรม



$$f = \frac{1}{2\pi} \frac{v}{r}$$


**แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง**

กระแสไฟฟ้าที่ไหลทางเดียวคงที่



Black Box


มอเตอร์ไฟฟ้า: หัวใจของการแปลงพลังงาน




**พลังงานกล**

การหมุนที่ควบคุมความเร็วได้  
แม่นยำ ตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุด  
นิยมใช้ในรถไฟฟ้าและอุตสาหกรรม

# โครงสร้างพื้นฐาน: 2 องค์ประกอบหลัก



# รายละเอียดโครงสร้าง: ส่วนอยู่กับที่ (Stator)



# รายละเอียดโครงสร้าง: ส่วนที่เคลื่อนที่ (Rotor)

## แกนเหล็กอาร์เมเจอร์ (Armature Core)

**วัสดุ:** แผ่นเหล็กอัดซ้อนเซาะร่อง  
(Laminated Steel with Slots)

**หน้าที่:** บรรจุขดลวดและระบายความร้อน

## ขดลวดอาร์เมเจอร์ (Armature Winding)

**โครงสร้าง:** พันแบบ Lap หรือ Wave

**หน้าที่:** รับกระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กต้านกับสเตเตอร์

## คอมมิวเตเตอร์ (Commutator)


**วัสดุ:** แท่งทองแดงคั่นด้วยไมก้า  
(Copper separated by Mica)

**หน้าที่:** เปลี่ยนทิศทางกระแสไฟฟ้าให้หมุนต่อเนื่อง

## แกนเพลา (Shaft)

**วัสดุ:** แกนเหล็กกลม (Steel rod)

**หน้าที่:** ส่งมอบพลังงานกล (แรงบิด) สู่อุปกรณ์ภายนอก




# Diagnostic Matrix

ชิ้นส่วน (Component)	ตำแหน่ง (Location)	วัสดุหลัก (Material)	หน้าที่เชิงวิศวกรรม (Engineering Function)
เปลือกมอเตอร์ (Yoke)	Stator	เหล็กหล่อ	โครงสร้างฐาน & วงจรแม่เหล็ก
ขั้วแม่เหล็ก (Poles)	Stator	แผ่นเหล็กซ้อน	กระจายเส้นแรงแม่เหล็ก
แปรงถ่าน (Brushes)	Stator	คาร์บอน/แกรไฟต์	จุดสัมผัสส่งกระแสไฟฟ้า
อาร์เมเจอร์ (Armature)	Rotor	แผ่นเหล็ก + ลวดทองแดง	สร้างสนามแม่เหล็กผลัดกัน
คอมมิวเตเตอร์ (Commutator)	Rotor	ทองแดง + ไมก้า	สลับทิศทางกระแสไฟฟ้าให้หมุนทิศเดียว

# ความลับของการหมุนต่อเนื่อง: แปรรงถ่าน & คอมมิวเตเตอร์



## 1. การป้อนกระแส (Input)

แปรรงถ่านที่อยู่กับที่รับกระแสไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย DC



## 2. การสัมผัสแบบเลื่อน (Sliding Contact)


สปริงกดแปรรงถ่านให้แนบสนิทกับคอมมิวเตเตอร์ที่กำลังหมุน



## 3. การสลับขั้ว (Commutation)

ร่องฉนวนไม่ก้ำแยกระหว่างซี่ทองแดงทำหน้าที่สลับทิศทางกระแสไฟฟ้าในขดลวดอาร์เมเจอร์จังหวะที่แม่นยำเพื่อให้เกิดแรงผลักไปในทิศทางเดิมเสมอ


# ฟิสิกส์ของการขับเคลื่อน: กฎมือซ้ายของเฟลมมิ่ง



**สนามแม่เหล็ก + กระแสไฟฟ้า = การเคลื่อนที่**


# ดีเอ็นเอของมอเตอร์: ส่วนประกอบเดียวกัน พันธกรรมต่างกัน

**Core Insight:** มอเตอร์ DC ทุกประเภทมีโครงสร้างทางกายภาพเหมือนกันทุกประการ สิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่าง 'นักยกน้ำหนัก' (แรงบิดสูง) และ 'นักวิ่งมาราธอน' (ความเร็วคงที่) คือ วิธีการต่อสายไฟ ระหว่างขดลวดสนามแม่เหล็ก และอาร์เมเจอร์




## 1. ต่อแบบอนุกรม (Series)

เส้นทางเดียว




## 2. ต่อแบบขนาน (Shunt)

แยกสองเส้นทาง




## 3. ต่อแบบผสม (Compound)

รวมจุดเด่นทั้งสองแบบ



# มอเตอร์แบบอนุกรม (DC Series Motor): จอมพลัง



## Performance Dashboard



แรงบิดเริ่มหมุนสูงมาก




ความเร็วผันแปรตามโหลด:  
ยิ่งหนักยิ่งช้า ถ้าไม่มีโหลด  
ความเร็วจะสูงจนอันตราย

**วงจรไฟฟ้า:** ขดลวดซีรีย์ฟิลด์ ต่อ “อนุกรม” กับอาร์เมเจอร์  
กระแสทั้งหมดไหลผ่านทั้งระบบ



**การใช้งาน:** รถไฟฟ้ารางเบา,  
ปั้นจั่น, รอกยกของ,  
มอเตอร์สตาร์ทรถยนต์

# มอเตอร์แบบขนาน (DC Shunt Motor): ผู้รักษาความเร็ว



วงจรไฟฟ้า: ขดลวดชั้นฟิลด์ ต่อ 'ขนาน'  
กับอาร์เมเจอร์ กระแสไฟฟ้าแบ่งไหล


## Performance Dashboard



แรงบิดเริ่มหมุนต่ำ



ความเร็วรอบคงที่เสมอ  
ไม่ว่าโหลดจะเพิ่มหรือลด





### การใช้งาน:

เครื่องกลึง, สว่านแท่น,  
พัดลมอุตสาหกรรม

# มอเตอร์แบบผสม (DC Compound Motor): ลูกผสมทางวิศวกรรม


นำข้อดีของอนุกรม (แรงบิด) และขนาน (ความเร็วคงที่) มารวมกัน

การต่อวงจร (Wiring Branches)







แผงแม่เหล็ก (Magnetic Logic Panel)

**+**  
**Cumulative (เสริมกัน)**  
สนามแม่เหล็ก 2 ชุด  
ทิศทางเสริมกัน



**-**  
**Differential (หักล้าง)**  
สนามแม่เหล็ก 2 ชุด  
ทิศทางหักล้างกัน



ประเภท (Type)	ไดอะแกรมวงจร (Circuit)	แรงบิดตอนสตาร์ท (Starting Torque)	การคุมความเร็ว (Speed Control)	การประยุกต์ใช้ (Best For)
อนุกรม (Series)		สูงมาก (Very High)	แปรผันตามโหลดหนัก (Highly variable)	งานยกน้ำหนัก (Lifting/Hoisting)
ชาน (Shunt)		ปานกลาง-ต่ำ (Low/Medium)	คงที่อดเยี่ยม (Extremely stable)	งานเครื่องมือกล (Precision machining)
ผสม (Compound)		สูง (High)	ค่อนข้างคงที่ (Relatively stable)	งานที่โหลดแกว่ง (Fluctuating heavy loads)


# ระบบควบคุม: ทำไมต้องมีชุดเริ่มเดินมอเตอร์?

ปัญหา



ขณะสตาร์ท อาร์เมเจอร์ยังไม่หมุน ทำให้ไม่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าต้านกลับ (Back EMF) กระแสไฟกระชากเข้าอาร์เมเจอร์สูงมากจนขดลวดอาจไหม้ได้

ทางออก



ชุดสตาร์ทเตอร์ (Rheostat) ใส่ตัวต้านทานปรับค่าได้เข้าไปในวงจรชั่วคราว เพื่อลดกระแสขณะเริ่มหมุน เมื่อมอเตอร์ได้ความเร็ว จึงค่อยๆ ตัดความต้านทานทิ้งไป

การออกแบบวิศวกรรมไม่ใช่แค่การทำให้เครื่องจักรทำงาน แต่คือการทำให้มันทำงานได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน