

# ภาษากลของเครื่องจักร

ความรู้พื้นฐานทางด้านดิจิทัลและระบบเลขฐาน  
สำหรับงานควบคุมอัตโนมัติ

# ทำไมระบบควบคุมอัตโนมัติจึงต้องเป็น "ดิจิทัล"?



## เพิ่มความแม่นยำ

สัญญาณมีแค่  
1 (เปิด) กับ 0 (ปิด)  
ลดความผิดพลาด



## ควบคุมซับซ้อนได้

สั่งงานด้วย PLC  
หรือ Microcontroller  
ตามเงื่อนไข



## ทำงานอัตโนมัติ

ผลิตต่อเนื่อง  
ลดการพึ่งพา  
แรงงานคน



## ควบคุมระยะไกล

เชื่อมต่อ IoT  
สั่งงานผ่าน HMI  
หรือมือถือ




## ปรับปรุงแก้ไขง่าย


แก้ไขโปรแกรมได้ทันที  
ไม่ต้องรื้อวงจร  
เดินสายใหม่

# สัญญาณดิจิทัล: โลกของ 0 และ 1


ระบบดิจิทัลทำงานด้วยข้อมูลที่อยู่ในรูปของตัวเลข 0 (ปิด) และ 1 (เปิด) ซึ่งเป็นพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์และวงจรรีเลย์ทรอนิกส์




**Controllers:** PLC, ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino, ESP32)



**Input/Sensors:** เซนเซอร์แบบดิจิทัล, สวิตช์, ปุ่มกด, Thumbwheel Switch




# สถาปัตยกรรมของตัวเลข



# ระบบเลขฐานสิบ (Decimal) – พื้นฐานของเรา

ตำแหน่งของตัวเลขมีค่าประจำหลักเป็นเลขยกกำลังของ 10


472



$$400 + 70 + 2 = 472$$

# ระบบเลขฐานสอง (Binary) – ภาษาของเครื่องจักร


มีเพียง 2 สถานะ 0 และ 1



$$8 + 4 + 0 + 1 = 13_{10}$$

# การแปลงภาษาคนให้เป็นภาษาเครื่อง (Decimal -> Binary)

การหารด้วย 2 แล้วเก็บเศษ



อ่านเศษจากล่างขึ้นบน  
→  $10011_2$

# ระบบเลขฐานแปด (Octal) – ตัวเลข 0-7

แปลงเป็นฐาน 10

$$157_8 \rightarrow ?$$

$$(1 \times 8^2) + (5 \times 8^1) + (7 \times 8^0)$$

$$64 + 40 + 7 = 111_{10}$$

แปลงเป็นฐาน 8 (หารด้วย 8 แล้วเก็บเศษ)

$$75_{10} \rightarrow ?$$

$$\rightarrow 113_8$$

$$75 / 8 = 9 \text{ เศษ } 3$$


$$9 / 8 = 1 \text{ เศษ } 1$$

$$1 / 8 = 0 \text{ เศษ } 1$$



# การบีบอัดข้อมูล: Binary -> Octal (The 3-Bit Shorthand)

ใช้ในโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์, เครื่อง CNC, หรืออ่านค่าในหน่วยความจำ (EEPROM) ให้สั้นและง่ายขึ้น



# ระบบเลขฐานสิบหก (Hexadecimal) – รหัสลับของระบบดิจิทัลขั้นสูง

แปลงเป็นฐาน 10

$2F_{16} \rightarrow ?$

$$(2 \times 16^1) + (15 \times 16^0)$$

$$32 + 15 = 47_{10}$$

แปลงเป็นฐาน 16

(หารด้วย 16 ถ้าเศษเกิน 9 ให้ใช้ A-F)

$254_{10} \rightarrow ?$

$$254 / 16 = 15 \text{ เศษ } 14 \rightarrow E$$

$$15 / 16 = 0 \text{ เศษ } 15 \rightarrow F$$

$\rightarrow FE_{16}$



**Code Key**

**A=10**

**B=11**

**C=12**


**D=13**

**E=14**

**F=15**

# การจัดระเบียบข้อมูลขั้นสุด: Binary -> Hexadecimal

ใช้แทนค่าหน่วยความจำ PLC, ตั้งค่าพอร์ต, หรือแสดงผลบนจอ HMI/Modbus  
ช่วยให้ดูข้อมูลใหญ่ๆ ได้ง่ายเพราะ 4 บิตรวมเป็น 1 หลัก



# ตารางเปรียบเทียบเลขฐาน (The Rosetta Stone of Digital Systems)

ฐาน 10 (Decimal)	ฐาน 2 (Binary)	ฐาน 8 (Octal)	ฐาน 16 (Hexadecimal)
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

# แบบฝึกหัดท้าทายลอจิก (Logic Challenge: 3-out-of-4)

จงออกแบบวงจรทางไฟฟ้าและแสดงขั้นตอนของการออกแบบ โดยมีอุปกรณ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

## Visual Inventory



1. สวิตช์ปุ่มกด  
(Pushbutton Switch) จำนวน 4 ตัว



2. หลอดสัญญาณ  
(Pilot Lamp) จำนวน 1 ตัว

กดสวิตช์ปุ่มกด 3 ใน 4 ตัว  
ทำให้หลอดสัญญาณสว่าง

พื้นที่ร่างวงจรลอจิก (Blueprint Draft Area)