


คู่มือช่างไฟฟ้า: ทำความรู้จักกับ "ตัวต้านทาน" (Resistors)

พื้นฐาน ชนิด การอ่านค่า และการต่อวงจร

จัดทำโดย นางสาวกานต์ติมา รักษ์พงศ์
สาขาวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน

ตัวต้านทาน (Resistor หรือ R) คืออะไร?



อุปกรณ์สำคัญในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ **"จำกัดการไหลของกระแสไฟฟ้า"**
และ **"ลดแรงดันไฟฟ้า"** ตามจุดต่างๆ ในวงจร



เปรียบเสมือนวาล์วหรือน้ำ

ที่คอยควบคุมไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลมากเกินไปจนอุปกรณ์อื่นเสียหาย

เจาะลึกโครงสร้าง: วัสดุที่ใช้ทำตัวต้านทาน



โลหะ (Metallic):

ใช้เส้นลวดพันบนแกนฉนวน (Wire Wound)
ค่าความแม่นยำสูง ทนกำลังไฟฟ้า (Watt)
ได้สูง แต่มีขนาดใหญ่

อโลหะ (Non-Metallic):

ใช้ผงคาร์บอน (Carbon) อัดแน่น
ค่าความต้านทานสูงมากในขนาดเล็กกะทัดรัด
แต่อัตรากำลังไฟฟ้าไม่สูงนัก


แผนผังครอบครัวตัวต้านทาน (แบ่งตามการใช้งาน)



1. ตัวต้านทานชนิดค่าคงที่ (Fixed Resistors)



คาร์บอน & ฟิล์ม:
ใช้งานทั่วไป



ไวร์วาวด์ (Wire-wound):
ทนความร้อนสูง



SMD (Surface Mounted Devices): นวัตกรรมยุคใหม่
ขนาดจิ๋ว แปะติดแผงวงจร
โดยตรงเพื่อประหยัดพื้นที่



2. ชนิดปรับและเปลี่ยนค่าได้ด้วยมือ (Variable & Adjustable)



แบบวงแหวน (Potentiometer):

ใช้แกนหมุน
ควบคุมระดับเสียง
(Volume / Bass / Treble)
มีแบบ Linear และ
Log Scale



ทริมพอก ทริมพอก (Trimpot):

วอลุ่มเกือกม้า
ติดตั้งบนแผงวงจร
ปรับค่าละเอียด
ด้วยไขควง


แบบปรับแต่งได้ (Adjustable):

เลื่อนปลอกโลหะบนขดลวดแล้วขันสกรูล็อกให้แน่น



3. ชนิดพิเศษ: เปลี่ยนค่าตามสภาพแวดล้อม

ชนิดตอบสนองต่อแสง
(Light-Dependent)



LDR (Light Dependent Resistor):
ความต้านทานเปลี่ยนตาม "ความเข้มแสง"
(แสงมาก = ความต้านทานต่ำ,
แสงน้อย = ความต้านทานสูง)

ชนิดตอบสนองต่ออุณหภูมิ
(Temperature-Dependent)




Thermistor:
ความต้านทานเปลี่ยนตาม "อุณหภูมิ"
NTC: ร้อนขึ้น ความต้านทานลดลง /
PTC: ร้อนขึ้น ความต้านทานเพิ่มขึ้น



หน่วยวัดความต้านทาน (Unit of Resistance)

โอห์ม (Ohm หรือ สัญลักษณ์ Ω) หมายถึง ความต้านทานที่ยอมให้กระแส 1 แอมป์ ไหลผ่านเมื่อมีแรงดัน 1 โวลต์


$$1,000,000 \Omega = 1 \text{ M}\Omega \text{ (เมกะโอห์ม)}$$

$$1,000 \Omega = 1 \text{ k}\Omega \text{ (กิโลโอห์ม)}$$



ถอดรหัสลับ: การอ่านค่าแถบสีแบบ 4 แถบ

Band 1: ตัวเลขที่ 1

Band 2: ตัวเลขที่ 2

Band 4: ค่าความคลาดเคลื่อน
(ทอง = $\pm 5\%$, เงิน = $\pm 10\%$)


Band 3: ตัวคูณ (เติมจำนวนเลข 0)

Example: แดง(2) ดำ(0) ดำ(x1) เงิน($\pm 10\%$) = $20 \Omega \pm 10\%$



ถอดรหัสขั้นสูง: การอ่านค่าแถบสีแบบ 5 แถบ

Rule: เพิ่มแถบตัวเลขมาอีก 1 แถบ เพื่อความแม่นยำสูงขึ้น!



Band 5: ค่าความคลาดเคลื่อน
(น้ำตาล = $\pm 1\%$, แดง = $\pm 2\%$)


Band 1, 2, 3: ตัวเลขที่ 1, 2, 3

Band 4: ตัวคูณ (เติมจำนวนศูนย์)

Example: เขียว(5) ม่วง(7) น้ำเงิน(6) แดง($\times 100$)
น้ำตาล($\pm 1\%$) = 57,600 Ω (57.6 k Ω)



การอ่านค่าโดยตรงจากตัวอักษรและตัวเลข



Multiplier Letters (ตำแหน่งทศนิยมและตัวคูณ):

- R = x1 (เช่น 4R7 = 4.7 Ω)
- K = x1,000 (เช่น 2K2 = 2.2 k Ω)
- M = x1,000,000 (เช่น 1M0 = 1 M Ω)

Tolerance Letters (คลาดเคลื่อน):

- J = $\pm 5\%$, K = $\pm 10\%$, M = $\pm 20\%$



การต่อวงจร: 1. แบบอนุกรม (Series Circuit)

Rule: ยิ่งต่อยาว
ความต้านทานยิ่งเพิ่มขึ้น




Concept: ต่อเรียงลำดับหัวต่อหางไปเรื่อยๆ

Formula: $R_T = R_1 + R_2 + R_3 \dots$

Example: $100\Omega + 220\Omega + 470\Omega = 790\Omega$



การต่อวงจร: 2. แบบขนาน (Parallel Circuit)



Rule: ยิ่งต่อขนาน
ค่าความต้านทานรวมยิ่งลดลง
(มีทางให้ไฟไหลเยอะขึ้น)

Concept: นำหัวรวมหัว หางรวมหาง คร่อมขนานกันไป

Formula: $1/R_T = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3...$

Example: $R_1(15k), R_2(15k), R_3(15k)$ ขนานกัน = $5 k\Omega$



การต่อวงจร: 3. แบบผสม (Mixed Circuit)



ขั้นที่ 1: รวมชุดที่ต่ออนุกรมกันก่อน
(บวกกันตรงๆ)

Concept: นำทั้งวงจรอนุกรมและขนาน
มารวมกันในวงจรเดียว

ขั้นที่ 2: นำผลลัพธ์มา
คำนวณแบบขนานเพื่อ
หาค่าความต้านทานรวม
รวม (R_T) ทั้งหมด



สรุปหัวใจสำคัญของตัวต้านทาน (Checklist)

ชนิดหลัก

- ค่าคงที่ (Fixed)
- ปรับค่าได้ (Variable)
- พิเศษ (Thermistor/LDR)

การอ่านค่า

- 4 แถบสี
- 5 แถบสี
- รหัสตัวอักษร (R, K, M)

การต่อวงจร

- อนุกรม (R_T รวม = เพิ่มขึ้น)
- ขนาน (R_T รวม = ลดลง)
- ผสม (ค่อยๆ ยุบรวมทีละส่วน)

